



Punkt 2 – Buskvej, hvor grøfter kommer til fra siden



Markeringsstok viser rørindløb. Bund delvis op i rørindløb. Intet vand.

Punkt 3 – Ved Diget



Intet vand.



Punkt 4 – Tjørnevej/Grønnekrog – Lodret stok viser indløbsrør (intet vand)





Punkt 5 – ved overkørsel ind til Grønnekrog 5



Intet vand. En del kvas i grøften.

Punkt 6 – Den Korte Vej



Øst for Den Korte vej er kun en mindre strækning åben. Vest for vejen åben grøft. Intet vand.



Punkt 7 – Hedelærkevej



Intet vand. Tilgroet grøft

Punkt 8 – Skovbovej



Intet vand. Haveaffald i grøft nærmest vej.



Punkt 9 – Oskar Madsensvej (ved knæk)



grøft ligefrem og mod venstre langs vej



grøft langs Oskar Madsensvej set fra knækket.

Intet vand. En del opvækst.



Punkt 10 – Hjertegræsvej/Oskar Madsensvej



Sok markerer udløb. Bund af grøft ca. op i overkant af rør. Intet vand