

Halsnæs Kommune Badevandsanalyser 2022

Dato	23. maj			3. juni			7. juni			13. juni			15. juni		
	Temp.	E. Coli	Entero	Temp.	E. Coli	Entero	Temp.	E. Coli	Entero	Temp.	E. Coli	Entero	Temp.	E. Coli	Entero
214 - Lille Kulgab	15,0	<10	<1												
212 - Liseleje, offentlig badestrand	15,3	<10	<1	13,6	<10	<1	14,6	<10	2	16,7	10	3			
210 - Hyllingebjerg	15,3	<10	<1										17,4	<10	<1
208 - Hald Strand, Klintevej (ml.27 og 29)	15,7	<10	<1										17,7	10	<1
206 - Strand ved Nødebovejen 156	16,0	<10	<1										17,6	<10	1
204 - Strand ved Gråstenvej	15,8	<10	<1	13,9	<10	<1	14,6	<10	<1	16,7	60	13			
201 - Skansevej (Trekanten)	16,2	<10	<1	13,9	<10	<1	14,8	<10	3	16,6	<10	6			
197 - Lynæs Campingplads	17,7	<10	<1										17,9	<10	1
196 - Vest for Lynæs Havn	16,5	<10	<1										17,8	<10	<1
213 - St. Karlsmindevej	17,0	<10	<1										17,5	<10	1
195 - Sølager ved campingplads	17,3	<10	<1										17,3	<10	1
191 - Byåsgårds campingplads	17,3	<10	<1										17	<10	<1
188 - Hvide Klint	17,2	<10	7										17,6	<10	<1
186 - Lille Kregme, Gærdesangervej	17,1	<10	<1										17,1	<10	<1
118 - St. Havelse Strandvej	15,8	<10	<1										16,5	<10	2
Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand.	E. Coli <250 Enterokokker <100			E. Coli >250 <1000 Enterokokker >100 <400			E. Coli >1000 Enterokokker >400								
	Godt badevand Good bathing water Gutes badewasser			Må forekomme enkelte gange i sæsonen Is allowed few times during the season Es gibt vereinzelt in der Saison			Tegn på forurening Indicate possible pollution Zeichen der Verunreinigung								

Dato	27. juni														
	Temp.	E. Coli	Entero	Temp.	E. Coli	Entero	Temp.	E. Coli	Entero	Temp.	E. Coli	Entero	Temp.	E. Coli	Entero
214 - Lille Kulgab															
212 - Liseleje, offentlig badestrand	21,4	2400	180												
210 - Hyllingebjerg															
208 - Hald Strand, Klintevej (ml.27 og 29)															
206 - Strand ved Nødebovejen 156															
204 - Strand ved Gråstenvej	21,6	10	5												
201 - Skansevej (Trekanten)	20,6	<10	<1												
197 - Lynæs Campingplads															
196 - Vest for Lynæs Havn															
213 - St. Karlsmindevej															
195 - Sølager ved campingplads															
191 - Byåsgårds campingplads															
188 - Hvide Klint															
186 - Lille Kregme, Gærdesangervej															
118 - St. Havelse Strandvej															
Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand.	E. Coli <250 Enterokokker <100			E. Coli >250 <1000 Enterokokker >100 <400			E. Coli >1000 Enterokokker >400								
	Godt badevand Good bathing water Gutes badewasser			Må forekomme enkelte gange i sæsonen Is allowed few times during the season Es gibt vereinzelt in der Saison			Tegn på forurening Indicate possible pollution Zeichen der Verunreinigung								

Dato															
	Temp.	E. Coli	Entero	Temp.	E. Coli	Entero	Temp.	E. Coli	Entero	Temp.	E. Coli	Entero	Temp.	E. Coli	Entero
214 - Lille Kulgab															
212 - Liseleje, offentlig badestrand															
210 - Hyllingebjerg															
208 - Hald Strand, Klintevej (ml.27 og 29)															
206 - Strand ved Nødebovejen 156															
204 - Strand ved Gråstenvej															
201 - Skansevej (Trekanten)															
197 - Lynæs Campingplads															
196 - Vest for Lynæs Havn															
213 - St. Karlsmindevej															
195 - Sølager ved campingplads															
191 - Byåsgårds campingplads															
188 - Hvide Klint															
186 - Lille Kregme, Gærdesangervej															
118 - St. Havelse Strandvej															
Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100 ml badevand.	E. Coli <250 Enterokokker <100			E. Coli >250 <1000 Enterokokker >100 <400			E. Coli >1000 Enterokokker >400								
	Godt badevand Good bathing water Gutes badewasser			Må forekomme enkelte gange i sæsonen Is allowed few times during the season Es gibt vereinzelt in der Saison			Tegn på forurening Indicate possible pollution Zeichen der Verunreinigung								